



Infrarot-Temperaturmessgerät -50°C...+750°C (Nicht geeignet zur Temperaturmessung von Menschen!)

Produktbilder



Infrarot-Temperaturmessgerät -50°C...+750°C (Nicht geeignet zur Temperaturmessung von Menschen!)



Infrarot-Temperaturmessgerät -50°C...+750°C (Nicht geeignet zur Temperaturmessung von Menschen!)



Infrarot-Temperaturmessgerät -50°C...+750°C (Nicht geeignet zur Temperaturmessung von Menschen!)



Beschreibung

Unser Infrarot-Thermometer dient zur Messung der Temperatur einer Objekt Oberfläche. Es ist ideal für die sichere und schnelle berührungslose Messung verschiedener heißer, kalter und schwer erreichbarer Objekt Oberflächen. Mit seinem kompakten Design und der Raumtemperaturanzeige hebt es sich von anderen Messgeräten auf dem Markt ab. Eine große und leicht ablesbare Anzeige mit Hinterleuchtung gibt Ihnen die exakten Messwerte in wenigen Sekunden an. Der Laser hilft Ihnen beim Anvisieren des Messobjekts. Das absolut handliche und funktionelle Design ermöglicht Ihnen ein bequemes Messen. Durch die mitgelieferte 9V Batterie und die einfache Inbetriebnahme ist das Gerät in wenigen Sekunden einsatzbereit.

Technische Details

Anzeige	LCD - Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung und Balkendiagrammanzeige
Temperaturanzeige	°C oder °F einstellbar
Alarmpfunktion	hohe und niedrige Temperatur
Temperaturbereich	-50°C...+750°C
Genauigkeit	±1,5%; ±1,5°C
Auflösung	0,1°C / 0,1°F
Wiederholbarkeit	1% vom Messwert oder 1°C
Reaktionszeit	500ms, 95% Reaktion
Spektrale Empfindlichkeit	8...14µm
Emissionsgrad	0,95 voreingestellt (einstellbar)
Abstand zur Spotgröße	12:1
Betriebstemperatur	0°C...+50°C (+32°F...+122°F)
Betriebsfeuchtigkeit	10%...90% r.F.
Lagertemperatur	-10°C...+60°C (+14°F...+140°F)
Lagerfeuchtigkeit	10%...75% r.F.
Abmessung	145x90x35mm
Stromversorgung	9V Blockbatterie (im Lieferumfang enthalten)

Mehr Informationen

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Einsatzgebiete	Lebensmittelprüfung Sicherheits- und Feuerinspektion Kunststoffspritzteile Straßenbau Schnelltest Automativ Heizungs- und Lüftungstechnik usw.
Lieferumfang	Infrarot Thermometer 9V Blockbatterie Gürteltasche Bedienungsanleitung

