

## 4-20mA bei 0%-100% r.F.

0%	4 mA
5%	4,8 mA
10%	5,6 mA
15%	6,4 mA
20%	7,2 mA
25%	8 mA
30%	8,8 mA
35%	9,6 mA
40%	10,4 mA
45%	11,2 mA
50%	12 mA
55%	12,8 mA
60%	13,6 mA
65%	14,4 mA
70%	15,2 mA
75%	16 mA
80%	16,8 mA
85%	17,6 mA
90%	18,4 mA
95%	19,2 mA
100%	20 mA