

4-20mA bei 0°C bis +50°C

0°C	4 mA
+2,5°C	4,8 mA
+5,0°C	5,6 mA
+7,5°C	6,4 mA
-10,0°C	7,2 mA
+12,5°C	8 mA
+15,0°C	8,8 mA
+17,5°C	9,6 mA
+20,0°C	10,4 mA
+22,5°C	11,2 mA
+25,0°C	12 mA
+27,5°C	12,8 mA
+30,0°C	13,6 mA
+32,5°C	14,4 mA
+35,0°C	15,2 mA
+37,5°C	16 mA
+40,0°C	16,8 mA
+42,5°C	17,6 mA
+45,0°C	18,4 mA
+47,5°C	19,2 mA
+50,0°C	20 mA